

Preparação e Recuperação de Areia Tipo "Verde"

KÜTTNER

Greensand Preparation and Regeneration

1/2

Posição 01/2009

No.	Cliente / Client	Cidade / Country	Cap. t/h	Mist. / Mischer	Quant	Resfriador / Cooler	Desmold/ Molding	Ano / Year
1	Embraco S/A	Joinville/SC	100	100 B	2	Leito Fluidizado	Disacool	1986/88
2	Schwarz & Cia Ltda. (Fundição Hübner)	Ponta Grossa/PR	20	55 B	1	Leito Fluidizado	Vibratório	1987/88
3	Freios Varga S/A (TRW)	Engenheiro Coelho/SP	200	150 B	2	Leito Fluidizado	Disacool	1986/89
4	Eberle S/A (Metalcorte)	Caxias do Sul/RS	50	85 B	1	Leito Fluidizado	Vibratório	1989/90
5	Fundição Brasileira (Fagor)	Extrema/MG	80	85 B	1	Leito Fluidizado	Vibratório	1989/91
6	Albarus S/A	Gravataí/RS	14	45 B	1	Leito Fluidizado	Vibratório	1989/91
7	Weg Motores - Fundição III	Jaraguá do Sul/SC	90	100 B	1	Leito Fluidizado	Disacool	1989/90
8	Fundinox	Jundiaí/SP	28	45 B	1	Leito Fluidizado	Vibratório	1991/92
9	Metalúrgica Bárbara S/A (Saint Gobain Canalização)	Barra Mansa/RJ	30	-	-	Leito Fluidizado	Vibratório	1992/93
10	Nibsa S/A	Santiago/Chile	33	75 B	1	Leito Fluidizado	Disacool	1992/93
11	General Motors do Brasil Ltda	São José dos Campos/SP	200	-	-	Leito Fluidizado	Vibratório	1992/93
12	Mahle Metal Leve	Mogi Guaçu/SP	60	85 B	1	Leito Fluidizado	Vibratório	1994/95
13	Weg Motors - Fundição I	Jaraguá do Sul/SC	30	75 B	1	Leito Fluidizado	Disacool	1994/95
14	General Motors do Brasil Ltda	São José dos Campos/SP	300	150 B	2	Leito Fluidizado	Vibratório	1994/95
15	Weg Motores - Fundição I	Jaraguá do Sul/SC	30	75 B	1	Leito Fluidizado	Disacool	1995
16	Invicta	Limeira/SP	80	75 B	2	Leito Fluidizado	Vibratório	1995
17	Freios Varga S/A (TRW)	Limeira/SP	50	85 B	1	Leito Fluidizado	Disacool	1995/96
18	Acesita S/A	Timoteo/MG	14	-	1	Leito Fluidizado	Vibratório	1995/96
19	Tecumseh	São Carlos/SP	50	85 B	1	Leito Fluidizado	Disacool	1997
20	LUK do Brasil Embreagens Ltda.	Mogi Mirim/SP	200	150 B	2	Multicooler	Disacool	1998/99
21	Fundição Becker (Ferrabraz Becker)	Gravatí/RS	60	85 B	1	Leito Fluidizado	Vibratório	2000
22	Schulz S/A	Joinville/SC	150	100 B	2	Leito Fluidizado	Vibratório	2001/02

Kuttner do Brasil
Equipamentos Siderúrgicos Ltda.
Rua Santiago Ballesteros, 610
32010-050 - Contagem - MG - Brasil
Telefone: (031) 3399-7200

kuttner@kuttner.com.br
www.kuttner.com.br
Telefax : (031) 3399-7300

Inscrições :
CNPJ : 16.714.685/0001-78
Estadual: 186.148674-0017

EMPRESA
CERTIFICADA

**ISO
9001**



OCS-0010

Preparação e Recuperação de Areia Tipo "Verde"

KÜTTNER

Greensand Preparation and Regeneration

2/2

Posição 01/2009

No.	Cliente / Client	Cidade / Country	Cap. t/h	Mist. / Mischer	Quant	Resfriador / Cooler	Desmold/ Molding	Ano / Year
23	Metalúrgica Ipê	Jacareí/SP	22	55 B	1	Leito Fluidizado	Disacool	2002
24	WHB Fundição	Curitiba/PR	90	100 B	1	Multicooler	Disacool	2004
25	Tecumseh	São Carlos/SP	120	150 B	1	Leito Fluidizado	Disacool	2004/05
26	WHB Fundição	Curitiba/PR	120	150 B	1	Multicooler	Disacool	2005
27	Mahle Metal Leve	Mogi Guaçu/SP	60	85 B	1	Leito Fluidizado	Vibratório	2006/07
28	Fundição Balancins	Embu Guaçu/SP	50	85 B	1	Tipo Spray	Disacool	2006/07
29	Vulcamet	Rosário -Argentina	72	100 B	1	Leito Fluidizado	Disacool	2006/07
30	Ind. Metalúrgica CERCENA	Erechim/RG	36	75 B	1	Leito Fluidizado	Vibratório	2007
31	WEG Motores Met IV	Guaramirim/SC	220	150B	2	Multicooler	Vibratório	2007
32	Alumetaf	Gaspar / SC	22	55B	1	Leito fluidizado	vibratório	2008
33	BR Metals (reforma e duplicação)	Barra do Pirai /RJ	120	100B	2	Multicooler	vibratório	2008
34	WHB Fundição	Curitiba/PR	330	150 B	1	Multicooler	vibratório	2008
35	Durametal S/A	Fortaleza/CE	120	150 B		Multicooler	vibratório	2008

Kuttner do Brasil
Equipamentos Siderúrgicos Ltda.
Rua Santiago Ballesteros, 610
32010-050 - Contagem - MG - Brasil
Telefone: (031) 3399-7200

kuttner@kuttner.com.br
www.kuttner.com.br
Telefax : (031) 3399-7300

Inscrições :
CNPJ : 16.714.685/0001-78
Estadual: 186.148674-0017

EMPRESA
CERTIFICADA

**ISO
9001**



OCS-0010